

«31» марта

«31» марта 2022 года

## 1. Общие сведения об объекте

- ## 2. Характеристика деятельности организации на объекте

### 3. Состояние доступности объекта

Маршрутное такси № 25,9,23,22,30,29 до остановки «магазин Райцентр»  
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 100 м  
3.2.2 время движения (пешком) 5 мин  
3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),  
3.2.4 Перекрестки: *нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет*  
3.2.5 Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная; нет*  
3.2.6 Перепады высоты на пути: *есть, нет (описать \_\_\_\_\_)*  
Их обустройство для инвалидов на коляске: *да, нет ( \_\_\_\_\_ )*

### 3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

| №<br>п/п | Категория инвалидов<br>(вид нарушения)      | Вариант организации доступности объекта<br>(формы обслуживания)* |
|----------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 1        | Все категории инвалидов и МГ                | ДУ                                                               |
|          | в том числе инвалиды:                       |                                                                  |
| 2        | передвигающиеся на креслах -колясках        | ВНД                                                              |
| 3        | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | ДУ                                                               |
| 4        | с нарушениями зрения                        | ДУ                                                               |
| 5        | с нарушениями слуха                         | ДУ                                                               |
| 6        | с нарушениями умственного развития          | ДУ                                                               |

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

### 3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

| №<br>п/п | Основные структурно-функциональные зоны                      | Состояние доступности,<br>в том числе для основных<br>категорий инвалидов** | Приложение                         |                    |
|----------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------|
|          |                                                              |                                                                             | № на плане                         | № фото             |
| 1        | Территория, прилегающая к зданию (участок)                   | ВНД                                                                         | нет                                | 1,2,3              |
| 2        | Вход (входы) в здание                                        | ДУ-В                                                                        | 12, 52а                            | 3,6,7,11           |
| 3        | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)   | ДУ-И (Г,С,У)                                                                | 6,10,17,52,47,4,13,1,2,31,32,39,40 | 7,8,10,14,17,20,32 |
| 4        | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | Вариант 1 ДУ-И (С,Г,У)                                                      | 3-6,9,30,35-38,41,8,24-26,53       | 14,17,28           |
|          |                                                              | Вариант 3 ДУ-И (С,Г,У)                                                      | 46,48,31,25                        | 32,36-38           |
| 5        | Санитарно-гигиенические помещения                            | ДУ-И (О,С,Г,У)                                                              | 28,29,49,50,11,12,15-21            | 15,16,11-13        |
| 6        | Система информации и связи (на всех зонах)                   | ДУ-В                                                                        | нет                                | 5,17,25,26         |
| 7        | Пути движения к объекту (от остановки транспорта)            | ДУ-В                                                                        | нет                                | нет                |

\*\* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – недоступно

### 3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: ДУ-И (О,С,Г,У)

## 4. Управленческое решение

#### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

| №<br>п \п | Основные структурно-функциональные зоны объекта              | Рекомендации по адаптации<br>объекта (вид работы)*            |
|-----------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 1         | Территория, прилегающая к зданию (участок)                   | Ремонт (текущий)                                              |
| 2         | Вход (входы) в здание                                        | Ремонт (текущий, капитальный)                                 |
| 3         | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)   | Ремонт (текущий)<br>Индивидуальное решение с ТСП              |
| 4         | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | Ремонт (текущий, капитальный)                                 |
| 5         | Санитарно-гигиенические помещения                            | Ремонт (текущий)                                              |
| 6         | Система информации на объекте (на всех зонах)                | Ремонт (текущий)                                              |
| 7         | Пути движения к объекту (от остановки транспорта)            | Ремонт (текущий)                                              |
| 8         | Все зоны и участки                                           | Ремонт (текущий, капитальный)<br>Индивидуальное решение с ТСП |

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

#### 4.2. Период проведения работ

в рамках исполнения \_\_\_\_\_

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации \_\_\_\_\_

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) \_\_\_\_\_

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть): \_\_\_\_\_

4.4.1. согласование на Комиссии \_\_\_\_\_

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГ)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать) \_\_\_\_\_

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации; \_\_\_\_\_

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта); \_\_\_\_\_

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов \_\_\_\_\_

4.4.6. другое \_\_\_\_\_;

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается \_\_\_\_\_

4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности Нижегородской области <http://zhit-vmeste.ru> \_\_\_\_\_

апрель 2022 года

(наименование сайта, портала)

## 5. Особые отметки

### ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту
2. Входа (входов) в здание
3. Путей движения в здании
4. Зоны целевого назначения объекта
5. Санитарно-гигиенических помещений
6. Системы информации (и связи) на объекте

на 2 л.

на 2 л.

на 1 л.

на 3 л.

на 1 л.

на 1 л.

Результаты фотофиксации на объекте ГБУ «СРЦН г. Дзержинска»

на 20 л.

Позтажные планы, паспорт БТИ ГБУ «СРЦН г. Дзержинска»

на 2 л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту):

Руководитель рабочей группы  
директор департамента

(Подпись)

Алехина О.А.

Члены рабочей группы:

Секретарь Комиссии

(Подпись)

Крашенинникова М.И.

В том числе:

Председатель ДМО НОО  
«Всероссийское общество слепых»

(Подпись)

Ерохина Л.А.

Начальник отдела социального обслуживания взрослого населения ГКУ НО «УСЗН города Дзержинска»

  
(Подпись)

Тарасова Т.Л.

Представитель организации, расположенной на объекте:

Директор ГБУ «СРЦН г. Дзержинска»

  
(Подпись)

Громова М.С.

**1. Территория, прилегающая к зданию (участку)**  
ГБУ «СРЦН г. Дзержинска» (ул. Пирогова, д.33б)

**I Результаты обследования:**

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента |            |        | Выявленные нарушения и замечания                                                                                                                                              |                                  | Работы по адаптации объектов                                          |                  |
|-------|----------------------------------------------------|------------------|------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------|
|       |                                                    | есть/нет         | № на плане | № фото | Содержание                                                                                                                                                                    | Значимо для инвалида (категория) | Содержание                                                            | Виды работ       |
| 1.1   | Вход (входы) на территорию                         | есть             | нет        | 1,2,3  | Система средств информационной поддержки не обеспечена на всех путях движения и не доступна для МГН на все время (в течение суток) эксплуатации учреждения                    | К,Г, О,С,У                       | Адаптировать согласно разд. 5.1, 6.5 СП. 59.13330.2020                | Ремонт (текущий) |
| 1.2   | Путь (пути) движения на территории                 | есть             | нет        | 1,2,3  | Покрытие пешеходных дорожек неровное. Отсутствуют тактильные предупредительные средства на покрытии пешеходных путей. Частично отсутствуют бордюры по краям пешеходных путей. | К,Г, О,С,У                       | Адаптировать согласно разд. 5.1 СП. 59.13330.2020                     | Ремонт (текущий) |
| 1.3   | Лестница (наружная)                                | нет              | нет        | нет    | нет                                                                                                                                                                           | нет                              | Не нуждается                                                          | Не нуждается     |
| 1.4   | Пандус (наружный)                                  | нет              | нет        | нет    | нет                                                                                                                                                                           | нет                              | Не нуждается                                                          | Не нуждается     |
| 1.5   | Автостоянка и парковка                             | нет              | нет        | нет    | На объекте отсутствует                                                                                                                                                        | К,О,Г С,У                        | Оборудовать объект автостоянкой согласно разделу 5.2 СП 59.13330.2020 | Ремонт (текущий) |
|       | ОБЩИЕ требования к зоне                            |                  |            |        | Система средств информационной поддержки не обеспечена на всех путях движения и не доступна для МГН в течение суток                                                           | К,Г, О,С,У                       | Адаптировать согласно разд. 5.1, 5.2, 6.5 СП. 59.13330.2020           | Ремонт (текущий) |

## II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности*<br>(к пункту 3.4 Акта обследования ОИ) | Приложение |        | Рекомендации по адаптации<br>(вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОИ |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------|
|                                             |                                                               | № на плане | № фото |                                                                             |
| Территория, прилегающая к зданию            | ВНД                                                           | нет        | 1-3    | Ремонт (текущий)                                                            |

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

**Комментарий заключению:** Территория, прилегающая к объекту ГБУ «СРЦН г. Дзержинска», ул. Пирогова, д. 33Б, принадлежит администрации г. Дзержинска

**2. Вход (входы) в здание**  
ГБУ «СРЦН г. Дзержинска» (ул. Пирогова, д.33б)

**I Результаты обследования:**

| № п/п | Наименование функционально - планировочного элемента | Наличие элемента |            |        | Выявленные нарушения и замечания                                                                                                                                                                                                            |                                  | Работы по адаптации объектов                      |                               |
|-------|------------------------------------------------------|------------------|------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------|
|       |                                                      | есть/нет         | № на плане | № фото | Содержание                                                                                                                                                                                                                                  | Значимо для инвалида (категория) | Содержание                                        | Виды работ                    |
| 2.1   | Лестница (наружная)                                  | нет              | нет        | нет    | нет                                                                                                                                                                                                                                         | нет                              | Не нуждается                                      | Не нуждается                  |
| 2.2   | Пандус (наружный)                                    | нет              | нет        | нет    | нет                                                                                                                                                                                                                                         | нет                              | Не нуждается                                      | Не нуждается                  |
| 2.3   | Входная площадка (перед дверью)                      | есть             | б/н        | 7,11   | Отсутствуют водоотводы при входах. Перепад высоты перед входной площадкой центрального входа не адаптирован для МГН                                                                                                                         | К,Г,О, С,У                       | Адаптировать согласно разд. 6.2. СП 59.13330.2020 | Ремонт (текущий)              |
| 2.4   | Дверь (входная)                                      | есть             | б/н        | 6      | Высота порогов на обоих входах не соответствуют требованиям СП. Отсутствует яркая контрастная маркировка краев дверных полотен, дверных ручек. Высота расположения электрического звонка центрального входа не соответствует требованиям СП | К,Г,О, С,У                       | Адаптировать согласно разд. 6.2. СП 59.13330.2020 | Ремонт (текущий)              |
| 2.5   | Тамбур                                               | есть             | 12, 52а    | 6,7    | Размеры тамбуров не соответствуют требованиям СП                                                                                                                                                                                            | К,Г,О С,У                        | Адаптировать согласно разд. 6.2. СП 59.13330.2020 | Ремонт (капитальный)          |
|       | ОБЩИЕ требования к зоне                              |                  |            |        | На объекте отсутствует вход, полностью доступный для МГН. При входе в здание отсутствует информационная мнемосхема. Высота расположения электрического звонка центрального входа не соответствует требованиям СП                            | К,Г,О,С,У                        | Адаптировать согласно разд. 6.2. СП 59.13330.2020 | Ремонт (текущий, капитальный) |

**II Заключение по зоне:**

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОИ) | Приложение |          | Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОИ |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------|----------|--------------------------------------------------------------------------|
|                                             |                                                           | № на плане | № фото   |                                                                          |
| Вход в здание                               | ДУ-В                                                      | 12, 52а    | 3,6,7,11 | Ремонт (текущий, капитальный)                                            |

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

**Комментарий к заключению:**

**3. Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)**  
ГБУ «СРЦН г. Дзержинска» (ул. Пирогова, д.33б)

**I Результаты обследования:**

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента  | Наличие элемента |                        |          | Выявленные нарушения и замечания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                  | Работы по адаптации объектов                                      |                              |
|-------|-----------------------------------------------------|------------------|------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|       |                                                     | есть/нет         | № на плане             | № фото   | Содержание                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Значимо для инвалида (категория) | Содержание                                                        | Виды работ                   |
| 3.1   | Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон) | есть             | 6,10, 17, 52, 47, 4,13 | 7,10, 32 | Ширина пути движения, пространство для маневрирования не соответствуют требованиям СП                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | К,Г,О, С,У                       | Адаптировать согласно разд. 6.2 СП 59.1330.2020                   | Ремонт (текущий)             |
| 3.2   | Лестница (внутри здания)                            | есть             | б/н                    | 8        | Ширина маршей лестниц не соответствует требованиям СП. Отсутствует двустороннее ограждение с поручнями на лестнице при подъеме на первый этаж в приемном отделении. Отсутствуют бортики по боковым краям ступеней. Завершающие части имеющихся поручней не выходят за пределы лестничных маршей и не скруглены. Высота имеющихся поручней не соответствует требованиям СП. Отсутствует предупредительная тактильная полоса перед маршами лестниц | К,Г,О, С,У                       | Адаптировать согласно разд. 6.2 СП 59.1330.2020                   | Ремонт (текущий)             |
| 3.3   | Пандус (внутри здания)                              | нет              | нет                    | нет      | нет                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | нет                              | Не нуждается                                                      | Не нуждается                 |
| 3.4   | Лифт пассажирский (или подъемник)                   | нет              | нет                    | нет      | На объекте отсутствует                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | К,Г,О, С,У                       | Оборудовать объект подъемником согласно разд. 6.2 СП 59.1330.2020 | Индивидуальное решение с ТСР |

|     |                                           |      |                                 |                  |                                                                                                                                                                          |               |                                                 |                                                |
|-----|-------------------------------------------|------|---------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 3.5 | Дверь                                     | есть | б/н                             | 14,1<br>7,20     | Высота порогов, ширина дверных проемов, форма дверных ручек не соответствуют требованиям СП. Не все помещения имеют информирующие обозначения                            | К,Г,О,<br>С,У | Адаптировать согласно разд. 6.2 СП 59.1330.2020 | Ремонт (текущий)                               |
| 3.6 | Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности) | есть | 1,2,<br>31,<br>32,<br>39,<br>40 | 15,<br>45-<br>47 | Пути эвакуации не соответствуют требованиям СП                                                                                                                           | К,Г,О,<br>С,У | Адаптировать согласно разд. 6.2 СП 59.1330.2020 | Ремонт (текущий)                               |
|     | ОБЩИЕ требования к зоне                   |      |                                 |                  | В проходах отсутствует возможность разворота инвалидов на кресле-коляске. На основных путях движения отсутствуют тактильные предупреждающие указатели и свето-вые маячки | К,Г,О,<br>С,У | Адаптировать согласно разд. 6.2 СП 59.1330.2020 | Ремонт (текущий), индивидуальное решение с ТСР |

## II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны         | Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОИ) | Приложение                                 |                     | Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОИ |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------|
|                                                     |                                                           | № на плане                                 | № фото              |                                                                          |
| Пути движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | ДУ-И (Г,С,У)                                              | 6,10,17,52,47,<br>4,13,1,2,31,32,<br>39,40 | 7,8,10,14,<br>17,32 | Ремонт (текущий)<br>Индивидуальное решение с ТСР                         |

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

#### 4. Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

**Вариант I – зона обслуживания инвалидов**  
ГБУ «СРЦН г. Дзержинска» (ул. Пирогова, д.33б)

##### I Результаты обследования:

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента |                                      |        | Выявленные нарушения и замечания                                                                                             |                                  | Работы по адаптации объектов                     |                      |
|-------|----------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------|
|       |                                                    | есть/нет         | № на плане                           | № фото | Содержание                                                                                                                   | Значимо для инвалида (категория) | Содержание                                       | Виды работ           |
| 4.1   | Кабинетная форма обслуживания                      | есть             | 3-5, 9,30, 36-38, 41, 6,8, 24-26, 35 | 14,17  | Ширина дверных проёмов, высота порогов не соответствуют требованиям СП                                                       | К,Г,О, С,У                       | Адаптировать согласно разд. 6.2 СП 59.13330.2020 | Ремонт (текущий)     |
| 4.2   | Зальная форма обслуживания                         | есть             | 5                                    | 28     | В зальных помещениях не менее двух рассредоточенных выходов должны быть приспособлены для прохода МГН                        | К,Г,О, С,У                       | Адаптировать согласно разд. 6.2 СП 59.13330.2020 | Ремонт (капитальный) |
| 4.3   | Прилавочная форма обслуживания                     | нет              | нет                                  | нет    | нет                                                                                                                          | нет                              | Не нуждается                                     | Не нуждается         |
| 4.4   | Форма обслуживания с перемещением по маршруту      | нет              | нет                                  | нет    | нет                                                                                                                          | нет                              | Не нуждается                                     | Не нуждается         |
| 4.5   | Кабина индивидуального обслуживания                | нет              | нет                                  | нет    | нет                                                                                                                          | нет                              | Не нуждается                                     | Не нуждается         |
|       | ОБЩИЕ требования к зоне                            |                  |                                      |        | В зонах обслуживания отсутствуют оборудованные места для инвалидов. Частично отсутствуют информирующие обозначения помещений | К,Г,О, С,У                       | Адаптировать согласно разд. 6.2 СП 59.13330.2020 | Ремонт (текущий)     |

## II Заключение по зоне:

| Наименование<br>структурно-функциональной зоны                                                                | Состояние<br>доступности (к<br>пункту 3.4 Акта<br>обследования<br>ОИ) | Приложение                                   |          | Рекомендации по<br>адаптации (вид работы) к<br>пункту 4.1 Акта<br>обследования ОИ |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                               |                                                                       | № на<br>плане                                | № фото   |                                                                                   |
| Зоны целевого назначения здания<br>(целевого посещения объекта)<br>Вариант I – зона обслуживания<br>инвалидов | ДУ-И (С,Г,У)                                                          | 3-6,9,30,<br>35-38,<br>41,8,<br>24-26,<br>53 | 17,14,28 | Ремонт<br>(текущий, капитальный)                                                  |

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

**Комментарий к заключению:**

**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)**

**Вариант III – жилые помещения**

ГБУ «СРЦН г. Дзержинска» (ул. Пирогова, д.336)

**I Результаты обследования:**

| Наименование функционального-планировочного элемента | Наличие элемента |                |           | Выявленные нарушения и замечания                                                                                                                     |                                  | Работы по адаптации объектов                               |                  |
|------------------------------------------------------|------------------|----------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------|
|                                                      | есть/нет         | № на плане     | № фото    | Содержание                                                                                                                                           | Значимо для инвалида (категория) | Содержание                                                 | Виды работ       |
| Жилые помещения                                      | есть             | 46, 48, 31, 25 | 32,3 6-38 | Нет оборудования, отвечающего потребностям всех категорий инвалидов. Отсутствуют пожарные извещатели с учетом восприятия всеми категориями инвалидов | К,Г,О<br>С,У                     | Адаптировать согласно разд. 6.2, 6.4, 6.5 СП 59.13330.2020 | Ремонт (текущий) |

**II Заключение по зоне:**

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОИ) | Приложение   |          | Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОИ |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------|----------|--------------------------------------------------------------------------|
|                                             |                                                            | № на плане   | № фото   |                                                                          |
| Жилые помещения                             | ДУ-И (С,Г,У)                                               | 46,48, 31,25 | 32,36-38 | Ремонт (текущий)                                                         |

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

**Комментарий к заключению:**

**5. Санитарно-гигиенические помещения**  
ГБУ «СРЦН г. Дзержинска» (ул. Пирогова, д.33б)

**I Результаты обследования:**

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента |                            |        | Выявленные нарушения и замечания                                                                     |                                  | Работы по адаптации объектов                                            |                      |
|-------|----------------------------------------------------|------------------|----------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|       |                                                    | есть/нет         | № на плане                 | № фото | Содержание                                                                                           | Значимо для инвалида (категория) | Содержание                                                              | Виды работ           |
| 5.1   | Туалетная комната                                  | есть             | 28,29, 49,50, 20,21, 11,12 | 15,16  | Туалетная комната не соответствует требованиям СП в отношении инвалидов-колясочников                 | К,Г, О,С, У                      | Адаптировать согласно разд. 6.3 СП 59.1330.2020                         | Ремонт (капитальный) |
| 5.2   | Душевая/ ванная комната                            | есть             | 21,15-19                   | 11-13  | Душевые не соответствуют требованиям СП в отношении инвалидов-колясочников                           | К,Г, О,С, У                      | Адаптировать согласно разд. 6.3 СП 59.1330.2020                         | Ремонт (капитальный) |
| 5.3   | Бытовая комната (гардеробная)                      | нет              | нет                        | нет    | нет                                                                                                  | нет                              | Не нуждается                                                            | Не нуждается         |
|       | ОБЩИЕ требования к зоне                            |                  |                            |        | Отсутствуют информирующие обозначения помещений. Высота выключателей не соответствует требованиям СП | К,Г, О,С, У                      | Адаптировать согласно п.5.3.6 п.5.4.2 п. 5.3.3 п.5.1.4 СП 59.13330.2012 | Ремонт (капитальный) |

**II Заключение по зоне:**

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОИ) | Приложение               |             | Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОИ |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------|
|                                             |                                                           | № на плане               | № фото      |                                                                          |
| Санитарно-гигиенические помещения           | ДУ-И (О,С,Г,У)                                            | 28,29,49,50, 11,12,15-21 | 11-13,15,16 | Ремонт (капитальный)                                                     |

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

**Комментарий к заключению:**

**6. Система информации на объекте**  
ГБУ «СРЦН г. Дзержинска» (ул. Пирогова, д.33б)

**I Результаты обследования:**

| № п/п | Наименование функционально - планировочного элемента | Наличие элемента |            |            | Выявленные нарушения и замечания                                                         |                                  | Работы по адаптации объектов                    |                  |
|-------|------------------------------------------------------|------------------|------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------|------------------|
|       |                                                      | есть/нет         | № на плане | № фото     | Содержание                                                                               | Значимо для инвалида (категория) | Содержание                                      | Виды работ       |
| 6.1   | Визуальные средства                                  | есть             | нет        | 5,17,25,26 | Визуальные средства отображения информации не в полной мере соответствуют требованиям СП | К,Г,О<br>С,У                     | Адаптировать согласно разд. 6.5 СП 59.1330.2020 | Ремонт (текущий) |
| 6.2   | Акустические средства                                | нет              | нет        | нет        | На объекте отсутствуют                                                                   | К,Г,О<br>С,У                     | Адаптировать согласно разд. 6.5 СП 59.1330.2020 | Ремонт (текущий) |
| 6.3   | Тактильные средства                                  | нет              | нет        | нет        | Тактильные средства присутствуют не во всех помещениях учреждения                        | К,Г,О<br>С,У                     | Адаптировать согласно разд. 6.5 СП 59.1330.2020 | Ремонт (текущий) |
|       | ОБЩИЕ требования к зоне                              |                  |            |            | Система информации на объекте не соответствует требованиям СП                            | К,Г,О<br>С,У                     | Адаптировать согласно разд. 6.5 СП 59.1330.2020 | Ремонт (текущий) |

**II Заключение по зоне:**

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности*<br>(к пункту 3.4 Акта обследования ОИ) | Приложение |            | Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОИ |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------|
|                                             |                                                               | № на плане | № фото     |                                                                          |
| Системы информации на объекте               | ДУ-В                                                          | нет        | 5,17,25,26 | Ремонт (текущий)                                                         |

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

**Комментарий к заключению:** на входе в учреждение рекомендуется установить информационную мнемосхему